

グレーチング蓋の盗難について

最近、町内の道路において道路脇側溝や集水槽のグレーチング蓋（鉄製蓋）の盗難が相次いで発生しています。被害にあつた箇所は下図のとおりですが、人通りの少ない路線が特に狙われています。

町では、対策としてグレーチング蓋へのくさび留め、パトロールの強化、防災無線による周知等行っていますが苦慮しています。また、今後も同様の被害が心配されます。

盜難等の、犯罪防止には地域の目が大きな抑止効果となりますので、地域の皆様のご協力をお願いします。

不審者の特徴

シート掛けした軽トラックや軽ワゴン車で、複数犯によることが目撃されています。また、犯行時間は、夜間だけでなく、早朝や昼間にも行われています。このような不審者・不審車両を見かけましたら建設課までご連絡をお願いします。

グレーチング盗難箇所図

