

# 目次

序

目次・例言

分布地図

調査概要

調査社寺解説

玉前神社（社殿、手水舎、神楽殿、十二神社）	1
八雲神社	7
八坂神社	9
南宮神社	11
諏訪神社	13
浅間神社	15
東浪見寺（本堂、仁王門、手水舎）	17
観明寺（手水舎、金毘羅堂、山門、本堂欄間、弁財天堂）	22
東漸寺	32
関係資料（銘文他等）	36

## 例言

- ・本書は平成16年度から18年度まで実施した社寺建造物調査の報告書である。
- ・調査対象は、一宮町内の社寺建造物とし、明治時代以前の建築に限定して調査を実施した。また棟札等、建造物に関する資料についても合わせて調査し、掲載した。
- ・調査、写真撮影、報告書の執筆は下記の3名が担当した。

山田隆司（有限会社日本建築山田設計室所長）

濱名徳順（宝聚寺住職、千葉県史料研究財団執筆者）

川村敬一（カメラマン）

- ・本書の編集は、執筆者を中心に一宮町教育委員会（宇野幸）が行なった。
- ・本調査により作成した調査カード及び撮影フィルム等は、一宮町教育委員会社会教育課で保管している。